



## 改善箇所説明図




### 基準不適合発生箇所

車両運搬車において、増設した補助方向指示器の選定が不適切なものがある。そのため、自動車の前面または後面に備える方向指示器が正常に作動しなくなった場合に、運転者席の作動状態表示装置の点滅灯の点滅回数に変化しないものがある。


改善前



改善後



改善後



注  内は交換・追加部品を示す。