


## 事故事例

### 待機中に、フック急降下

ラフテレーンクレーン

## 事故発生状況

現場にて待機中に、足がウインチブレーキペダルに当り、サブフックが急降下した。



## 原因


- ・ウインチクラッチスイッチを「FREE」に切り換えたまま、戻し忘れていた。
- ・足がウインチブレーキペダルに当たってしまった。(踏み込んでしまった)

## 対策

急降下作業以外の時は必ず、ウインチクラッチスイッチを「ON」にしておいてください。

ウインチクラッチスイッチを「FREE」にしていると、誤って足がウインチブレーキペダルに触れると、つり荷が落下して事故を引き起こす恐れがあります。

表示ランプ点灯確認



ウインチクラッチ