


# 事故事例

## ブーム「起」動作が停止せず天井衝突事故

高所作業車

### 事故発生状況

ブーム「起」操作中、停止位置にて起伏操作スイッチより手を放したが、「起」動作が止まらず天井に衝突した。



### 原因

- ・起伏操作スイッチの故障により、スイッチから手を放しても中立位置に戻らなかった。
- ・「起」動作が止まらなかった時、気が動転して、ストップスイッチ（押す）による緊急停止操作ができなかった。

### 対策

作業開始前点検時、各部の点検（スイッチの作動等）を確実に行ってください。  
また、ストップスイッチの位置を確認し、異常を感じた場合は、速やかに押せるようにしてください。

※本図は AT-200S-1 の上部操作部です。

作業開始前点検で異常が認められる場合は、当社指定サービス工場に依頼し整備してください。  
また、異常がなくても定期的に交換しなければならない部品（定期交換部品）は、交換してください。

定期交換部品の交換時期は、取扱説明書または定期交換部品一覧表にて確認してください。

ストップ  
スイッチ

