

カウンタウエイトの膨らみについて

クレーンや高所作業車に使用しているカウンタウエイトには、内部にセメント等を封入した構造のものがあ
り、その中に溜まったガスによりカウンタウエイトに膨らみが生じる場合があります。

■対象製品

ラフテレーンクレーン：GRシリーズ、TRシリーズ

オールテレーンクレーン：ARシリーズ

トラッククレーン：GTシリーズ、TGシリーズ、TLシリーズ

高所作業車：AWシリーズ

※製品型式により対象とならないものがあります


■カウンタウエイトが膨らんだ時の注意

カウンタウエイトが膨らんでいても、そのままご使用いただけます。

※内部に可燃性ガスが溜まっている場合があるため、ドリルで穴をあける等の加工は決して行わないよう
に注意してください。(火災事故のおそれがあり大変危険です)

※修理等が必要な際は、タダノ指定サービス工場へご相談ください。

■状況



メンテナンスのご用命はタダノ指定サービス工場へ



株式会社 タダノ CS企画部作成