タダノサービス情報〈高所作業車〉

TSV21-064


高所作業車バッテリ仕様におけるインバータの取り扱いについて

誤った取扱いを行うことで「充電ができない」「48Vバッテリ残量はあるがインバータユニットで操作 できない」等の不具合が発生する可能性があり、最悪の場合インバータを損傷させる恐れがあります。 損傷を防ぐために正しい取扱いと適切なメンテナンスをお願いします。

<インバータユニットの構成>

- ・油圧機器に動力を与えるためAMCからの指令を受け、48Vバッテリ電源を使用してACモータをインバータで駆動します。 インバータを使用することで速度制御を行い、48Vバッテリ電源での高所作業を可能にしています。
- ・インバータユニットは車両キャブの後側中央に配置されています。





【バッテリ仕様構成図】

<インバータの定期交換部品>

交換部品	交換時期
冷却ファン	5年毎

<48Vバッテリの着脱方法>

- (1)48Vバッテリの接続
 - ① 車両の24Vバッテリを「一」端子から外し、次に「+」端子を外します。
 - ② 48Vバッテリのコネクタをインバータに接続します。
 - ③ 車両の24Vバッテリの「+」端子を接続し、次に「-」端子を接続します。

(2)48Vバッテリの取外し

- ① 充電ケーブルが商用電源に接続されている場合は、取り外します。
- ② 車両の24Vバッテリを「一」端子から外し、次に「+」端子を外します。
- ③ 48Vバッテリのコネクタをインバータから外します。

<48Vバッテリ充電時の注意点>

- ・静音型油圧ユニットメインキーを「入」にした状態で、インバータ内部に触れないでください。
- ・インバータに荷重、衝撃を与えないでください。感電事故および装置故障の原因となります。インバータに変形など が生じた場合ただちに使用を中止し、48Vバッテリ、車両の24Vバッテリ、商用電源を切断してください。
- ・インバータを高圧洗浄機で洗浄しないでください。内部に浸水し、感電事故および故障の原因となります。
- ・充電の際、規定範囲外の電圧の商用電源に接続しないでください。故障の原因になります。
- ・充電を途中で打ち切るときは、充電開始スイッチを必ず「切」にした後に電源コードを抜いてください。

メンテナンスのご用命はタダノ指定サービス工場へ



TADANO

株式会社 タタブ CS企画部作成



