


## 事故事例

# アウトリガ格納時のはさまれ事故

高所作業車

## 事故発生状況

作業完了後、アウトリガを格納していたところ、左前アウトリガ部に、人がいることに気が付かず、操作をしたためはさまれた。



## 原因

アウトリガ操作時の安全確認が不十分だったため。

## 対策

### アウトリガ操作を行う前に作動範囲周辺の安全確認をする

- 1) アウトリガの周囲や車両の周辺に、人や物がいないことを確認して操作してください。  
確認を怠ると、はさまれ事故や接触事故につながります。
- 2) 全てのアウトリガを同時に操作すると、安全確認を見落すおそれがあります。  
個別に操作するなどして、安全を確認してください。
- 3) アウトリガが作動する部分に何も置かれていないことを確認してください。  
物を置いたまま格納するとはさまれ事故や機器の損傷につながります。