


## 事故事例

## 走行中の火災事故

高所作業車

### 事故発生状況

伐採作業を終え、高所作業車の移動中、急な坂道を上りきった所で、運転室後方より出火した。消火後、火元周辺を調べると、枯れ葉や枯れ枝が堆積していた。




### 原因

伐採作業中に出た枯れ葉や枯れ枝が、運転室後ろの隙間に堆積し、エンジンや排気管の熱で出火した。

### 対策

- ・枯れ葉や枯れ枝等の可燃物がエンジンや排気管回りにかかるないようにする。
- ・伐採後はエンジン始動前に、エンジンや排気管回りの点検を行う。



エンジン回りはきれいにしてください。  
枯れ葉・紙くず・油汚れなど、燃えやすい物がエンジンや排気管付近にあると、火災の原因になることがあります。取り除いてください。