


ロープソケット取付部の点検について

ロープソケットの取り付けが不十分な場合、ロープソケットが外れて、つり荷やフックが落下するなど重大事故を起こすおそれがあります。ロープソケット着脱時およびクレーン作業開始前は、ロープソケット取付部の状態を確実に点検して使用してください。

■ロープソケット取付部（例）



■ロープソケット取付部の点検（代表例）

ラフテレーンクレーン	オールテレーンクレーン	カーゴクレーン
- 固定ピン取付ボルトは確実に締め付けてください。 - 割りピンでピンが抜けないように固定してください。	- 固定ピンはフックまたはブーム（ジブ）の内側から外側に向けて差し込んでください。 - スナップピンを差し込み、バネをロック溝に確実にに入れてください。 - ロープソケット、ロープ末端部（スーパーストップ）の状態（摩耗、亀裂、変形）を確認してください。	固定ピン取付ボルトは確実に締め付けてください。

メンテナンスのご用命はタダノ指定サービス工場へ



株式会社 タダノ CS企画部作成