

お客様各位

## カーゴクレーンの安全キャンペーン

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、弊社製品カーゴクレーンにおいて、次の事故が過去より継続して発生しております。

1. ブーム格納忘れによる電線・信号機および高架などとの衝突事故
2. アウトリガ走行用ロックのかけ忘れによる衝突事故
3. 過負荷作業によるクレーンの転倒事故

つきましては、今後の事故防止のため資料をご用意いたしましたので、安全教育資料として、ご活用  
いただきたく、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

### 1. 事故事例

- (1) [アウトリガ走行用ロックのかけ忘れによる衝突事故](#)
- (2) [ブーム格納忘れによる衝突事故](#)
- (3) [カーゴクレーンの転倒・折損事故](#)

### 2. サービス情報

- (1) [走行時のアウトリガ飛び出し防止について](#)
- (2) [走行前のブームとフックの格納について](#)

### 3. オペレーティング プロセスガイド

[TM-ZE シリーズ](#)

また、当該製品を第三者にお貸しする場合は、貸し出し前に資料「オペレーティング・プロセスガイド」によるご説明をお願いしますとともに、運転席内の見やすい位置に保管していただきますようお願い申し上げます。

今後とも、末永く弊社製品をご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

敬 具