

**事故  
事例****AML を解除しての作業における事故**

ラフテレーンクレーン


**事故発生状況**

1/2


- ①アウトリガ最小張出側に  
旋回して転倒




- ②過負荷で作業を行い破損



- ③作業半径を大きくし、  
過負荷になって転倒




AML を解除していたため、過負荷状態でも自動停止しなかった。



## 対 策

**重要！** クレーン作業時には、AML を絶対に解除しないでください。



AML を解除しての作業は、非常に危険です。  
過負荷領域や転倒危険領域に作動させても自動停止せず、重大事故につながります。

AML の自動停止機能を解除して、クレーン作業を行うことは  
労働安全衛生規則 第二十九条で禁止されています。

**重要！**

AML 非常スイッチは、「常用」にしてキーを抜いて、  
車両管理者または工事管理者が管理してください。

