

事故事例

玉掛け不良でつり荷が落下


ラフテレーンクレーン

事故発生状況

複数の荷を一度につり上げ、
旋回中つり荷が崩れて落下。

原因


つり荷の玉掛け方法が
不適切であったため。




対策

玉掛けは有資格者が行い、玉掛けの基本に基づき作業を行う。

1 本づりは、荷のバランスが取りにくく、
また、荷を十分固定できないため、荷が
落下する恐れがあり危険です。



形状の異なる2つ以上の荷を同時につり上げるのは、たとえ荷の質量の合計が定格総荷重の範囲内であっても、バランスが崩れたり、全ての荷に注意が行き渡らず危険です。



重心を吊っているか！

つり具に損傷はないか！

つり荷の下に人が居ないか！

つり環部に損傷はないか！

